

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 8 с. Тахта Ипатовского района  
Ставропольского края**

**Инспектору ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Ставропольскому краю (по Ипатовскому  
району) старшему лейтенанту внутренней  
службы  
Бильдиеву А.П.**

**Директора МКОУ СОШ 8 с. Тахта  
Селезневой С.И.**

**Письмо  
об устранении нарушений**

Согласно акту проверки № 120 от «11» октября 2016 г. и предписанию устранены следующие нарушения:

1. В здании школы все кнопки включения средств и систем пожарной автоматики не обозначены специальным знаком пожарной безопасности.

**Приобретены и обозначены специальным знаком пожарной безопасности кнопки включения средств и систем пожарной автоматики в здании школы.**

2. Переработать декларацию пожарной безопасности.

**Декларация пожарной безопасности переработана и будет представлена к 01.12.2016 г. на проверку.**

3. Руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов.

**Организована проверка работоспособности пожарного гидранта на территории школы. Имеются соответствующие акты.**

4. Руководитель объекта не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму.

**В настоящее время руководитель школы прошел обучение по пожарно-техническому минимуму и имеет удостоверение.**

5. В здании учебного корпуса на втором этаже, а именно, на выходах, ведущих на лестничную клетку, отсутствуют двери.

**В связи с тем, что на втором этаже школы необходимо поставить трое двойных дверей стоимостью 90000 рублей, было направлено Письмо на имя начальника ОО АИМР Братчик Г.Н. о необходимости запланировать на новый финансовый год данную сумму для приобретения дверей.**

6. В здании учебного корпуса, а именно, на лестницах, ведущих на эвакуационный выход, отсутствуют знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения пути эвакуации.

**В настоящее время приобретены и обозначены все знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения пути эвакуации.**

7. В помещении столовой отсутствует план эвакуации людей в случае возникновения пожара.

**В помещении столовой имеется план эвакуации людей в случае возникновения пожара.**

8. В помещении столовой отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

**В помещении столовой вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.**

9. В здании мастерской пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.

**Пожарная сигнализация в настоящее время находится в исправном состоянии.**

10-11-12. В здании учебной мастерской отсутствует план эвакуации, инструкция о мерах пожарной безопасности и таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

**План эвакуации, инструкция о мерах пожарной безопасности и таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны вывешены в учебной мастерской.**

13. Подвальное помещение используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

**В настоящее время идет очистка подвального помещения от оборудования, мебели и других предметов.**

14. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

**В связи с тем, что на данное мероприятие необходимо финансирование, в официальном письме начальнику ОО АИМР также было сообщено о необходимости выделения денежных средств на проведение данных работ.**

15. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

**В связи с тем, что установка системы сигнализации была проведена в 2007 году, деньги выделялись отделом образования и документы хранились в бухгалтерии района. По истечении срока хранения документов (девять лет), они были уничтожены (такое было дано объяснение бухгалтерией ОО АИМР).**

Директор МКОУ СОШ № 8  
с. Тахта

С.И. Селезнева